

## MAPA DE RISCO

### 1. DADOS DO PROCESSO:

2. **DESCRIÇÃO DO OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (ESPAÇO TERRA NUA), CONTENDO POÇO/CISTERNA PARA EXPLORAÇÃO HÍDRICA, VISANDO UM MELHOR ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DO CRUZEIRINHO, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.

Risco 01: Adoção de soluções incompatíveis com a demanda		
Risco 01	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Não atendimento da demanda proposta.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Realizado um estudo técnico preliminar, tecnológico e comparativo da solução escolhida.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Adotar sistemática de avaliação que impeça a locação de imóvel(espaco terra nua) inadequado para a instalação.	Setor de Engenharia

Risco 02: RISCO 02: IRREGULARIDADE FISCAL DO LOCADOR		
Risco 02	Probabilidade:	Média
	Dano/Impacto:	Impossibilidade de contratação dos serviços por irregularidade fiscal
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>



1	Verificação da regularidade fiscal do locador, junto à Coordenação de Compras Diretas, antes de iniciar o processo de Inexigibilidade	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Entrar em contato com locador para regularização fiscal em tempo hábil	Equipe de Planejamento da Contratação

Icó-CE, 29 de Setembro de 2024

RESPONSÁVEL:

Daniel Maciel de Melo Peixoto  
Diretor do SAAE